

Informe de Servicios

Ref: Cambio de transformador
en WTMD Intelliscan
12000 AP Arequipa/

Lima 24 Marzo de 2012

Reporte N° AAP24C2012REPPDM

Propósito:

Informar acerca de los trabajos realizados en el mantenimiento correctivo de la unidad detectora de metales WTMD marca Ranger, Modelo Intelliscan 12000, ubicado en el sector de acceso a plataforma, cumpliendo con ello los requerimientos indicados en la OC AAP-094-2011.

Materia:

Con fecha 17 de Marzo y según lo programado, nos presentamos en el terminal aeroportuario de Arequipa, con el Sr. Edgard Escobar, para luego dirigirnos al pódico detector de metales, el cual esperaba por nuestra reparación.

Trabajos realizados:

Una vez en sitio, se procedió a reemplazar la fuente de poder por una nueva Modelo SNP-PA51, lo que llevo al encendido de la unidad registrando las siguientes observaciones:

Perdida de visualización de zonas en el panel de la cabecera
Perdida del balance de detección

Estas dos anomalías fueron reparadas y solucionadas como cortesía de nuestro servicio, siendo solo problemas de conexión interno por manipulación, mientras que para la calibración, se siguieron los procedimientos del fabricante, requiriendo de forma adicional, la OTP Estándar (Operation Test Piece) propiedad de AAP y parte del equipo Garrett.

Tras una pequeña instrucción de operación, configuración y parámetros de trabajo, se entregó 100% operativa.

Observaciones y Conclusiones:



La unidad se encuentra en condiciones, requiriendo un leve mantenimiento estructural. Se aprecia que esta unidad contaba con monitor remoto, el cual no se encontró, existiendo solo la interface óptica interna en la cabecera.

Ficha de servicio, en propiedad del cliente Arequipa.



Ricardo Sanhueza Diaz
Gerente General
Technical Services Suppliers S.A.C.

TeSeSu Gestion de Servicios

Cliente	: AAP	Fecha	: 12 / 03 / 2012
Tipo de Servicio	: Correctivo	Ubicación	: A. Arequipa
N° de Orden de Servicio	: AAP-099-2011		
Participación de TeSeSu en la gestión de servicios			
TeSeSu Participó en el análisis de la falla de la unidad	: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Obs:	
TeSeSu Recomendó alternativas de solución	: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Obs:	
TeSeSu Proporcionó repuestos requeridos para la reparación	: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Obs:	
Tras la Reparación			
Se realizaron pruebas de operación	: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Obs:	
El cliente está conforme con el servicio	: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Obs:	
Descripción del Equipo			
Pantalla detector de Metales Multizona (18)			
Modelo 12000 F/S.			
Observaciones del Cliente :			
- CONFORME			
 Sup-Manto. AQP.		 Ricardo Sanhueza Diaz Gerente General Technical Services Suppliers S.A.C.	



Aeropuertos Andinos del Perú S.A.
 RUC 20538593053
 Avenida Miguel Dasso 134, Oficina 602.
 San Isidro - Lima

ORDEN DE COMPRA

N° AAP - 094 -2011

Proveedor TECHNICAL SERVICES SUPPLIERS S.A.C.
Dirección Ca. Colina 188 – Miraflores
Ciudad y País LIMA - PERU
Atención
Contacto
Solicitado por

Fecha	Plazo Entrega	Centro Costo	Forma Pago	Moneda	Medio Pago
20/02	Inmediata	M&I	Contra Entrega	US\$	CHEQUE

Concepto
 COMPRA E INSTALACIÓN DE UN POWER SUPPLY

Descripción del Servicio
 Se requiere la compra e instalación de un power supply para el PDM del Aeropuerto de Arequipa

Sub Total:	\$ 941.13
IGV:	\$ 169.40
Total:	\$1, 110.53

Nota:
 - En las Guías de Remisión y Facturas se deberá indicar el número de la Orden de Compra.
 - Entregar el material con Guía de Remisión y Orden de Compra.
 - Entregar la factura con Guía de Remisión, Nota de Ingreso y Orden de Compra


 Aprobado por Jose Carlos Gomez
 Director Ejecutivo


 Aprobado por Federico Vaccari
 Gerente General

Aprobado por Richard Sanchez
 Gerente de Administración y Finanzas


 Aprobado por Antonio Vasquez Lezcano
 Gerente de Mantenimiento e Inversiones

